

惇明小学校

既設放送設備調査結果





工種: 既設


デスクアンプ

撮影日

3元各10局 120Wx3

CDプレーヤ

1




工種: 既設

回線状況

撮影日

2



工種: 既設

デスクアンプ内蔵機器

撮影日

端子台ユニット

チャイムユニット


パワーアンプ120W

3




4

工種: 既設
デスクアンプ内蔵機器
撮影日
パワーアンプ 120W x2



5

工種: 既設
S P回線状況
撮影日
絶縁試験
正常範囲



6

工種: 既設
職員室
撮影日
リモコンマイク 1局型
一斉放送のみ

上川口小学校

既設放送設備調査結果





1


工種: 既設

体育館

撮影日

スピーカー 鳴動はするが劣化有

交換推奨



2

工種: 既設

ワイヤレスアンテナ①

撮影日

電源入らず

機器間接続配線コネクター不良



3

工種: 既設

ワイヤレスアンテナ②

撮影日

正常



4

工種: 既設

放送機器ワゴン

撮影日

機器更新必要 ワゴンは再利用可能ですが、裏蓋が無く埃の問題あり

ミキサーアンプ

劣化不良箇所多々あり

ワイヤレス2ch受信不良

ミキサー

不良入力部位あり



5

工種: 既設

機器詳細①

撮影日




6

工種: 既設

機器詳細②

撮影日



7

工種: 既設

接続プレート

撮影日

コネクター腐食・劣化有交換推奨



8

工種: 既設

機器接続状況

撮影日

機器入力ケーブルコネクター劣化

接触不良や誤配線あり(一部修正)

根本的原因是劣化による不良




9

工種: 既設

マイク类等備品

撮影日

劣化不良 交換対象



10

工種: 既設

ステージマイクコンセント

撮影日

コネクター腐食・劣化

交換又は廃止



11

工種: 既設

ワイヤレスマイク

撮影日

新スプリアス非対応

認証番号見えないが、96年製・98年製の為
更新必要

※このマイクは体育館用ではなく

他のワイヤレスアンプ用を利用している。