

平成30年7月豪雨時の土砂災害発生状況

No	被災箇所	発生日時	被害状況	人的被害	災害時の避難状況	土砂災害警戒区域	
1	大呂	7日0時頃	裏山がけ崩れ、母屋への土砂流入	一部損壊	なし	・雨がひどかったため、自己判断により1階の山とは反対側で就寝 ・土砂が就寝場所のギリギリで止まり無傷	急傾斜地(レッド)
2	常願寺	7日0時以降	裏山土石流、母屋離れとも土砂流入	一部損壊	なし	・前兆現象(におい、床に水が流入)があり、二階に避難(0時頃) ・その後、消防署に通報し、職員より避難を促され土砂流入前に近所のお宅に避難	なし
3	波江	7日11時40分	裏山がけ崩れ、離れ全壊	全壊	なし	・地鳴りがした瞬間、土砂崩れが発生 ・たまたま母屋で昼食を食べており、一命を取り留める(離れ⇒レッドゾーン、母屋⇒イエローゾーン)	急傾斜地(レッド)
4	下佐々木	7日10時05分	裏山土砂崩れ、母屋への土砂流入	半壊	なし	・キャスター付きベッドで寝ていて土砂とともに流され助かる。 ・その後、近所の方に声かけされ近所宅に避難する。	急傾斜地(レッド)
5	私市	7日未明頃	裏山がけ崩れ、母屋への土砂流入	全壊	なし	・自治会長、消防団に促され、佐賀会館に避難 ・その30分後に土砂崩れが発生し、助かる。	なし
6	石本	7日1時頃	裏山がけ崩れ、母屋への土砂流入	全壊	有(重症1名)	・土砂の生き埋めになるが、消防隊の救助活動により一命を取り留める。 ・祖母はベッドに就寝しており、家屋の下敷きになるが、ベッドのフレームが受けとなり、助かる。	急傾斜地(レッド)
7	石本	7日1時頃	裏山がけ崩れ、母屋(空き家)への土砂流入	全壊(非住家)	なし	・離れにいたため助かる。 (母屋⇒レッドゾーン、離れ⇒警戒区域外、)	急傾斜地(レッド)
8	夜久野町柿本	7日1時頃	河川洗掘により母屋基礎下流出	全壊	なし	・家屋への影響なし	土石流(レッド)
9	夜久野町柿本	7日1時30分	裏山土石流、母屋(空き家)への土砂流入	半壊	なし	・山とは反対側の1階でベッドに就寝しており、土砂崩れが発生したが、深さが50cm程度であったため、直撃を避ける。その後、息子に担がれ二階へ避難する。	土石流(レッド)
10	田和	7日1時頃	裏山がけ崩れ、母屋への土砂流入	一部損壊	なし	・避難したかったが、家が心配で山とは反対側の1階で就寝 ・土砂崩れが発生したが、就寝場所まで土砂が到達せず助かる。	急傾斜地(レッド)