

令和5年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水の水質検査結果

施設名	測定日			R5.4.13	R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14
	測定結果が得られた日			R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.6	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14	R6.3.27
	種類	基準	単位												
Ⅰ期	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6		7.7	7.9	7.7	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	0.5未満	0.5	0.7	0.8	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.9	0.8
	化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	5.1	5.3	5.2	7.3	6.5	6.9	7.6	7.5	7.0	6.3	5.5	6.3
	浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設名	測定日			R5.4.13	R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14
	測定結果が得られた日			R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.6	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14	R6.3.27
	種類	基準	単位												
Ⅱ期	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6		7.2	7.5	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7
	生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満
	化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	4.0	5.5	5.8	7.7	7.9	7.4	7.7	8.2	8.4	8.6	1.6	2.9
	浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
	大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設名	測定日			R5.4.13	R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14
	測定結果が得られた日			R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.6	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14	R6.3.27
	種類	基準	単位												
Ⅲ期	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6	—	7.7	8.0	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9
	生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	6.2	1.1	5.0	0.8
	化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	4.5	8.2	8.0	8.9	10	2.1	4.3	5.7	7.9	8.6	2.8	5.4
	浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

令和5年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水のダイオキシン類検査結果

施設名	採取した日			R5.7.13
	測定結果が得られた日			R5.8.30
Ⅰ期	水質検査結果	基準	単位	0.000039
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		
施設名	採取した日			R5.7.13
	測定結果が得られた日			R5.8.30
Ⅱ期	水質検査結果	基準	単位	0.000021
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		
施設名	採取した日			R5.7.13
	測定結果が得られた日			R5.8.30
Ⅲ期	水質検査結果	基準	単位	0
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		

地下水のダイオキシン類検査結果

施設名	採取した日			R5.7.13
	測定結果が得られた日			R5.8.30
上流観測井戸	水質検査結果	基準	単位	0.21
		1	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合	措置を講じた月日		
		措置の内容		
施設名	採取した日			R5.7.13
	測定結果が得られた日			R5.8.30
下流観測井戸	水質検査結果	基準	単位	0.058
		1	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合	措置を講じた月日		
		措置の内容		

令和5年度 福知山市環境パーク
施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水の水質検査結果

施設名			I 期	II 期	III 期				I 期	II 期	III 期
採取した日			R5.7.13	R5.7.13	R5.7.13						
測定結果が得られた日			R5.8.10	R5.8.10	R5.8.10						
種類	基準	単位				種類	基準	単位			
アルキル水銀化合物	検出されないこと	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	チウラム	0.06以下	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	シマジン	0.03以下	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満
カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	チオベンカルブ	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	ベンゼン	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
有機燐化合物(*1)	1以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	セレン及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
六価クロム化合物	0.5以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	ほう素及びその化合物	10以下	mg/L	0.90	1.4	1.5
シアン化合物	1以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ふつ素及びその化合物	8以下	mg/L	0.2	0.2	0.5
ポリ塩化ビフェニル	0.003以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	mg/L	20	36	0.5
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5以下	mg/L	1未満	1未満	1未満
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30以下	mg/L	1未満	1未満	1未満
ジクロロメタン	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	フェノール類含有量	5以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	銅含有量	3以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜鉛含有量	2以下	mg/L	0.01	0.01	0.01
1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	溶解性鉄含有量	10以下	mg/L	0.06	0.05	0.15
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	溶解性マンガン含有量	10以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	クロム含有量	2以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満						
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満						

令和5年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況

上流観測井の水質検査結果

測定日			R5.4.13	R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14
測定結果が得られた日			R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.6	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14	R6.3.27
種類	基準	単位												
塩化物イオン	－	mg/L	12	11	11	5.1	8.0	6.4	7.6	9.0	6.1	8.8	7.1	8.2
電気伝導率	－	ms/m	9.1	9.4	8.1	8.0	9.2	11	11	16	12	12	10	9.4
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
総水銀	0.0005以下	mg/L				0.0005未満								
カドミウム	0.003以下	mg/L				0.001未満								
鉛	0.01以下	mg/L				0.002未満								
六価クロム	0.05以下	mg/L				0.01未満								
砒素	0.01以下	mg/L				0.001未満								
全シアン	検出されないこと	mg/L				0.01未満								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002未満								
四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				0.1未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
チウラム	0.006以下	mg/L				8.0								
シマジン	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				0.002未満								
ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
セレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005未満								
クロロエチレン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								

下流観測井の水質検査結果														
測定日			R5.4.13	R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.9	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14
測定結果が得られた日			R5.5.11	R5.6.8	R5.7.13	R5.8.10	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.6	R6.12.14	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.14	R6.3.27
種類	基準	単位												
塩化物イオン	—	mg/L	710	960	570	340	440	390	430	610	380	450	250	340
電気伝導率	—	ms/m	210	230	180	140	160	170	180	160	160	150	140	130
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
総水銀	0.0005以下	mg/L				0.0005未満								
カドミウム	0.003以下	mg/L				0.001未満								
鉛	0.01以下	mg/L				0.002未満								
六価クロム	0.05以下	mg/L				0.01未満								
砒素	0.01以下	mg/L				0.003								
全シアン	検出されないこと	mg/L				0.01未満								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002未満								
四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				0.1未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
チウラム	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
シマジン	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				0.002未満								
ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
セレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005未満								
クロロエチレン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								

福知山市環境パーク 施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

埋め立てた 廃棄物	一 般 廃棄物 (t/月)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
		焼却灰	131.95	165.66	130.50	128.81	161.17	131.79	139.41	130.90	112.54	107.46	172.63	132.68	1,645.50		
		不燃物	243.90	248.15	230.19	215.51	209.58	188.63	202.38	232.87	288.77	130.44	197.16	187.24	2,574.82		
	合 計		375.85	413.81	360.69	344.32	370.75	320.42	341.79	363.77	401.31	237.90	369.79	319.92	4,220.32		
よう壁の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	29日	31日	29日	29日			
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
		遮水効果が低下するおそれが認め られた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
遮水工の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	29日	31日	29日	29日			
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		遮水効果が低下するおそれが認め られた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
調整池の点検		点検を行った日	該 当 な し														
		点検の結果															
		点検を行った結果、調整池が損壊するお それが認められた場合の措置														措置を講じた月日	
																措置の内容	
浸出水処理施設の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	29日	31日	29日	29日			
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機 能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
集排水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	29日	31日	29日	29日			
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機 能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

【年1回更新】

残余の埋立容量	m3	122,904	令和5年3月末時点(推計)
進捗率（埋立率）	%	90.4	